

## 落橋防止装置等の溶接不良部材における対応について

### 【経過】

国土交通省発注工事において、久富産業㈱で製作した落橋防止装置の溶接不良が確認された件で、本村の荒井坂橋も該当であることを確認しました。詳細の確認作業を進めてまいりました。

### 【状況】

落橋防止装置等の溶接不良事案に関して、南箕輪村が発注した平成26年度荒井坂修繕工事で使用された久富産業㈱の製品について、工事に使用された製品において健全であるかの調査を施工業者が検査した結果、不良品であることが発見されました。

なお、日常の通行には支障はありません。

### 【今後の対応】

溶接部の健全性の検査の結果、不良として判明した部材については、今後、国土交通省・長野県との連携を図りながら、対応について検討してまいります。