令和7年度 南箕輪中学校音楽室内壁等塗装工事

音楽教室棟






写真-1

音楽室内壁塗装工事 ステージ側



写真-2

音楽室内壁塗装工事 南側側面




写真-3

音楽室内壁塗装工事 北側側面




写真-4

音楽室内壁塗装工事 音楽室ギャラリー (西側から撮影)

R型の天井部分は除く




写真-5

音楽室内壁塗装工事 音楽室ギャラリー (東側から撮影)

R型の天井部分は除く



写真-6

音楽室内壁塗装工事 音楽室ギャラリー (北側側面)



写真-7

個人練習室クロス貼替工事 個人練習室(3室有)



写真-8

個人練習室クロス貼替工事 個人練習室 (3室有)



写真-9

個人練習室クロス貼替工事 個人練習室(3室有)



写真-10

音楽室渡り廊下塗床 改修工事 (音楽教室棟から撮影)



写真-11

音楽室渡り廊下塗床 改修工事 (校舎側から撮影)